



Localisation de la zone



Photos prises lors du droit d'alerte du 24 mai 2013



Fixation des plots

Photos prises le vendredi 27 septembre 2013



Ancienne présence des plots



Plots de maintien du plancher

Deux parties du plot

Partie haute en contact avec le faux plancher



Partie basse en contact avec la dalle amiantée

Plots rassemblés (avec très peu de parties inférieures)
dans le local spécifique non protégé et non surveillé



ZOOM sur dalles amiantées sans plots



Plots toujours présents devant le local technique illustrant leur fixation au sol

